АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Единая система сбора неоперативной технологической информации с объектов электроэнергетики для АО «СО ЕЭС»

Программный модуль передачи НТИ (ПМП ССНТИ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ (Windows)

Версия 1.0.0.

 В наги и него и нег

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
FTP	(англ. File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов
БД	База данных
ДЦ	Диспетчерский центр
Краулер	Программный модуль ССНТИ, расположенный на коммуникационном сервере и отвечающий за сбор осциллограмм с энергообъектов от FTP-серверов и ПМП ССНТИ, расчет их хэшей и пересылку через брокер сообщений веб-серверу ССНТИ для дальнейшей обработки
ЛЭП	Линия электропередач
МП РЗА	Микропроцессорный терминал релейной защиты и автоматики
НТИ	Неоперативная технологическая информация
ПМП ССНТИ	Программный модуль передачи НТИ
ПО	Программное обеспечение
PAC	Регистратор аварийных событий
ПМП ССНТИ	Программный модуль передачи НТИ – программный модуль ССНТИ, расположенный на сервере РАС на энергообъекте и осуществляющий поиск осциллограмм в локальной файловой системе сервера РАС и отправку их краулеру ССНТИ
P3A	Релейная защита и автоматика
Сервер РАС	Сервер, на котором собираются и хранятся данные регистрации аварийных событий с одного или более объектов электроэнергетики, и с которого осуществляется передача данных регистрации аварийных событий в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления
СО	АО «СО ЕЭС», Системный оператор Единой энергетической системы
ССНТИ	Система сбора неоперативной технологической информации
СУБД	Система управления базами данных
Устройство РЗА	Устройство релейной защиты и автоматики
90	Энергообъект

Взам. инв. №	
т. и дата	
Под	
Інв. № подл. Подп. и дата	
HB.	

						ПМП ССНТИ.	Лист
						Инструкция по установке и настройке (Windows)	2
Изм.	Кол.уч.	Лист	No	Подп.	Дата	Threspykum no yesanobke n naesponke (windows)	

								СОДЕРЖАНИЕ						
		1	BBE	ДЕН	ИЕ				. 4					
			1.1	Назн	ачен	ие проі	грамм	иного модуля передачи НТИ	. 4					
			1.2	Назн	ачен	ие инст	грукц	ии	. 4					
			1.3	Треб	ован	ия к кв	алиф	икации персонала	. 4					
	1.4 Необходимые права пользователя для установки ПО													
	1.5 Требования к оборудованию													
			1.6	Анті	ивиру	сная за	ащита	1	. 5					
		2	COC	TAB	дис	СТРИБ	УТИН	3A	. 6					
		3	HAC	СТРО	ЙКА	ИНо	ΦPΑC	СТРУКТУРЫ И ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТ	ΓИ					
		К	OMM:	УНИ	КАЦІ	ИОННО	ОΓО	СЕРВЕРА ССНТИ	. 8					
		4	ОБЦ	КАД	ПОС	ЛЕДОІ	BATE	ЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ ПО	10					
		5	УСТ	AHC	ВКА	НЕОБ	ХОД	ИМЫХ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS 8.1	13					
		6												
		(C	опцио	OHA.	ЛЬНО	о для	РАБО	ОТЫ ГОСТ)	14					
		7 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПМП ССНТИ												
		8 ПРОВЕРКА ДОСТУПА К СЕРВИСАМ												
		9 НАСТРОЙКА ПМП ССНТИ												
		10 ОБНОВЛЕНИЕ ПО												
	11 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ПМП													
		12 РУЧНОЕ УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПМП												
			12.1	Удал	іение	сервис	са мо,	дели сети	32					
			12.2	Удал	іение	сервис	са ПМ	4Π	33					
			12.3	Удал	іение	сертис	рикат	ra	34					
			12.4	Удал	іение	главно	ого па	акета инсталлятора ПМП	34					
3. No			12.5	Удал	іение	БД Ро	stgreS	SQL	35					
Взам. инв. №		13	3 АЛЬ	TEP	HATI	ИВНОЕ	ЕУДА	АЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПМП	36					
Взал			13.1	Удал	іение	субд	Postg	greSQL	37					
		14	• ОПР	ЕДЕ	ЛЕНІ	ие веі	РСИЙ	КОМПОНЕНТОВ И ПАКЕТА ПМП ССНТИ	39					
g		15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ПАПОК												
Подп. и дата														
одп.														
Инв. № подл.								ПМП ССНТИ.	Лис					
HB.		[Xe-	Кол.уч	. п.	N _c	П	П	Инструкция по установке и настройке (Windows)	3					
\overline{z}	L	٧13M.	кол.уч	і.ЫИСТ	IJNO	Подп.	Дата		I					

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение программного модуля передачи НТИ

Программный модуль передачи НТИ (далее — ПМП ССНТИ, ПО) — программный модуль ССНТИ, расположенный на сервере РАС на энергообъекте. ПМП ССНТИ осуществляет передачу осциллограмм с серверов РАС энергообъектов в систему сбора данных в ДЦ (ССНТИ).

Система сбора неоперативной технологической информации (далее – ССНТИ) предназначена для автоматизированного сбора неоперативной технологической информации (далее – НТИ) с объектов электроэнергетики (электрических подстанций, электростанций, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), а также получения НТИ из центров сбора НТИ субъектов электроэнергетики 0 технологических режимах ИХ функционирования, в том числе файлов параметрирования устройств РЗА ЛЭП и оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации, с целью последующей ее обработки, хранения, анализа и предоставления персоналу АО «СО ЕЭС».

1.2 Назначение инструкции

Взам. инв. №

[нв. № подл. Подп. и дата

Настоящая инструкция применяется персоналом, проводящим работы по установке и первичной настройке ПМП ССНТИ, а также пользователями, работающими с ним.

1.3 Требования к квалификации персонала

Персонал, занимающийся установкой ПМП ССНТИ, должен обладать необходимой квалификацией и опытом установки серверных приложений: необходим опыт администрирования ОС «Windows Server», знание пользовательских ОС «Windows», опыт администрирования СУБД. В целях ознакомления с общим порядком установки и настройки перед проведением работ по установке ПО персоналу следует также ознакомиться со следующей документацией:

дон	кумен	гаци	еи:				
		– C)писа	ание ПС) ПМ	П ССНТИ;	
						ПМП ССНТИ.	Лист
						Инструкция по установке и настройке (Windows)	4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	Timospykinis no yournosko n naosponko (windows)	

- Руководство пользователя ПМП ССНТИ.

1.4 Необходимые права пользователя для установки ПО

Установка и настройка ПО выполняется лицом, обладающим правами администратора на выбранных для установки серверах и правами sysadmin на базы данных.

1.5 Требования к оборудованию

Минимальные требования к оборудованию определяются требованиями к ОС (должна поддерживаться работа с фреймворком Microsoft .NET 5).

В связи с этим требования к версии ОС:

- Windows не ниже 7 SP1;
- Windows Server не ниже 2012.

Аппаратные требования к серверу РАС, на который будет устанавливаться ПМП ССНТИ:

- не менее чем 3-ядерный процессор с частотой от 1 ГГц;
- не менее 5 ГБ ОЗУ;
- не менее 10 ГБ свободного дискового пространства.

1.6 Антивирусная защита

Взам. инв. №

нв. № подл. Подп. и дата

Компания-производитель гарантирует отсутствие вирусов и иных вредоносных программных элементов при поставке пользователям. Каждая сборка программного обеспечения перед выпуском проходит дополнительное тестирование на вредоносное программное обеспечение.

Антивирусная защита реализуется на базе антивирусного программного обеспечения, выбранного пользователем ПО. Для эффективной и безотказной работы пользователям необходимо обеспечить регулярную проверку используемого программного обеспечения на наличие вирусов. Пользователи должны проводить обновление антивирусных баз, а также антивирусный контроль всех дисков и файлов рабочих станций.

всех дисков и файлов рабочих станций.									
			I				П		
						ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	инструкция по установке и настроике (windows)	3		

2 СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА

Для ОС Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2016 и 2019 для работы ПМП достаточно установки следующих файлов в составе дистрибутива ПМП:

Для работы в режиме ГОСТ-шифрования трафика:

- корневой ГОСТ-сертификат ИА СО ЕЭС;
- дистрибутив и лицензия КриптоПро версии не ниже 5 (скачивается и приобретается субъектом самостоятельно);
- Яндекс-браузер с плагином CADES или браузер Chromium-GOST (скачивается субъектом самостоятельно).

Для работы в режиме RSA-шифрования трафика:

- файл UnionInstaller (актуальная версия).exe инсталлятор полного пакета программного обеспечения, включающий в себя все необходимые компоненты:
 - Установщик MS VC++ 2015-2022;
 - Корневой RSA сертификат СО ЕЭС;
 - Установщик PostgreSQL 15;
 - Установщик сервиса модели сети;
 - Установщик сервиса ПМП.

Для Windows 7SP1 необходимо наличие/предварительная установка следующих обновлений в следующей последовательности из общей папки на ресурсе ИА СО ЕЭС (предоставляет СРС ОИК ИА СО ЕЭС по запросу)

- 1) windows6.1-kb4490628-x64;
- 2) windows6.1-kb4474419-v3-x64;
- 3) windows6.1-kb4555449-x64

B3a	3) windows6.1-kb4555449-x64;	
	4) windows6.1-kb4538483-x64;	
a	5) windows6.1-kb3138612-x64.	
Подп. и дата		
Подп.		
Инв. № подл.	ПМП ССНТИ.	
Инв.	Инструкция по установке и настройке (Windows) 6 зм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата	

Для Windows 8.1, Server2012R2 необходимо наличие/предварительная установка следующих обновлений в следующей последовательности из общей папки на ресурсе ИА СО ЕЭС (предоставляет СРС ОИК ИА СО ЕЭС по запросу): 1) Windows8.1-KB2919442-x64; 2) Windows8.1-KB2919355-x64. Лист ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) Изм. Кол.уч.Лист №

1нв. № подл. Подп. и дата

3 НАСТРОЙКА ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО СЕРВЕРА ССНТИ

3.1 Настройка DNS

Рекомендуемый способ настройки DNS - перед выполнением установки ПМП на субъекте силами системных администраторов на объекте централизованно добавить в службу DNS запись типа A, с сопоставлением доменного имени коммуникационного сервера ia-ssnticom.cdu.so его ip-адресу, который можно получить в филиале CO EЭC – для сценария работы ПМП по RSA.

Для работы ПМП по ГОСТ и авторизации сертификатами дополнительно необходимо внести DNS записи с именами ia-ssnticom-gost.cdu.so и ia-ssnticomgost-crt.cdu.so.

Альтернативный способ настройки DNS - на сервере PAC (на котором установлен ПМП) и на каждом ПК, с которого предполагается открывать вебинтерфейс ПМП браузере файл добавить ПО сети, C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts записи с сопоставлением доменного имени коммуникационного сервера ia-ssnticom.cdu.so его ip-адресу, который можно получить в филиале СО ЕЭС.

Для работы ПМП по ГОСТ и авторизации сертификатами дополнительно необходимо внести DNS записи с именами ia-ssnticom-gost.cdu.so и ia-ssnticomgost-crt.cdu.so.

3.2 Настройка сетевой связности

Взам. инв. №

нв. № подл. Подп. и дата

Необходимо разрешить на сетевом оборудовании объекта исходящий трафик к коммуникационному серверу ССНТИ в ИА СО ЕЭС по порту 443.

3.3 Настройка брандмауэра/сетевых экранов

ПМП использует в работе два ТСР-порта:

- 5005-сервис модели сети;
- 5010-сервис ПМП.

В случае если работа с ПМП булет выполняться по сети с пругих ПК то на

ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 8	сер		•		1		П необходимо силами системных администратор	
Инструкция по установке и настройке (Windows) 8								Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	No	Подп.	Дата		8

открыть TCP-порты 5005 и 5010 для входящих подключений в брандмауэре Windows и/или антивирусном ПО, осуществляющем функции сетевого экрана.

3.4 Проверки

После настроек DNS и сетевой связности необходимо проверить доступность 443 порта коммуникационного сервера ССНТИ. В случае отсутствия связи с коммуникационным сервером ССНТИ необходимо передать проблему для решения системным администраторам субъекта и ИА СО ЕЭС и прервать процесс установки ПМП. Запуск служб ПМП возможен только при наличии связи сервера субъекта с коммуникационным сервером ССНТИ. Для выполнения проверки необходимо выполнить в консоли следующие действия:

- 1. Для объектов, работающих по RSA: telnet ia-ssnticom.cdu.so 443
- 2. Для объектов, работающих по ГОСТ и логину: telnet ia-ssnticom-gost.cdu.so 443
- 3. Для объектов, работающих по ГОСТ и сертификатам: telnet ia-ssnticom-gost-crt.cdu.so 443

Ожидаемый результат: выполняется успешное подключение к порту сервиса, отсутствуют ошибки в консоли.

В случае успешной проверки можно выполнять установку ПМП.

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	No	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 9

4 ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

Перед началом всех операций по установке ПМП необходимо скопировать полученный от ИА АО «СО ЕЭС» дистрибутив на сервер РАС в директорию текущего пользователя.

Установка ПМП ССНТИ производится в следующей последовательности:

- если на сервере PAC версия ОС Windows 7, 8.1 или Windows Server 2012R2, то должна быть выполнена установка необходимых обновлений Windows (см. п. 5).

Если выбран режим работы с шифрованием трафика RSA:

- установка корневого сертификата безопасности;
- установка пакета Microsoft Visual C++ Redistributable;
- установка и настройка БД PostgreSQL (опционально);
- установка сервисов ПМП (п.7).

ПО

Взам. инв. №

Інв. № подл. Подп. и дата

Если выбран режим работы с шифрованием трафика ГОСТ, то перед установкой ПМП (п.7) дополнительно необходимо выполнить следующие шаги:

- установка корневого сертификата КриптоПро (п. 6.1);
- установка КриптоПро (п. 6.2);
- установка Яндекс-браузера с плагином CADES (п. 6.3) или браузера Chromium-GOST (π. 6.4).

ПМП предусматривает следующие режимы работы:

- 1) Установку локального PostgreSQL на сервер PAC из состава дистрибутива с параметрами по умолчанию и работу с ней. Для этого на экране приветствия ПМП необходимо отметить галочку «Установить Postgresql» (Рисунок 14). Это режим работы ПМП по умолчанию и изменение параметров подключения к БД в п. 7.3.3 и п.7.4.3 не требуется.
- 2) Установку локального PostgreSQL на сервер PAC с пользовательскими

параметрами (пароль администратора БД, порт подключения). Для этого на экране										
						ПМП ССНТИ.	Лист			
						Инструкция по установке и настройке (Windows)	10			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	imorpy natural of crame and in macro contents (windows)	10			

приветствия ПМП необходимо отметить галочку «Установить Postgresql» (Рисунок 14) и задать свои параметры (Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.). В таком случае для успешного запуска ПМП во время установки в окне запроса параметров БД необходимо будет указать раннее введенные на этапе установки PostgreSQL параметры (п. 7.3.3 Ошибка! Источник ссылки не найден.).

- 3) Работу с уже установленным на субъекте PostgreSQL (локальным на сервере PAC или удаленным). В таком случае установка PostgreSQL из состава дистрибутива не нужна (нужно снять галочку с пункта «Установить PostgreSQL» Рисунок 14). Но для успешного запуска ПМП во время установки компонентов в окне запроса параметров БД необходимо указать учетные данные администратора базы данных (логин и пароль), адрес и порт для подключения к БД (п. 7.3.3 Ошибка! Источник ссылки не найден. и п. 7.4.3 Ошибка! Источник ссылки не найден.);
- 4) Работу с уже установленным на субъекте MS SQL (локальным на сервере РАС или удаленным). В таком случае установка PostgreSQL из состава дистрибутива не требуется (нужно снять галочку с пункта «Установить PostgreSQL» Рисунок 14). Но для успешного запуска ПМП во время установки компонентов в окне запроса параметров БД необходимо указать учетные данные администратора базы данных (логин и пароль), адрес и порт для подключения к БД, а также сменить ее тип на MSSQL (п. 7.3.3 Ошибка! Источник ссылки не найден.).
- 5) Работу в режиме RSA-шифрования трафика между ПМП и коммуникационным сервером (п. 7.3.4 Ошибка! Источник ссылки не найден. и п. 7.4.4 Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Взам. инв. №

Інв. № подл. Подп. и дата

6) Работу в режиме ГОСТ-шифрования трафика между ПМП и коммуникационным сервером (п. 7.3.4 Ошибка! Источник ссылки не найден. и п. 7.4.4 Ошибка! Источник ссылки не найден.).

ПРИМЕЧАНИЕ. ВНИМАНИЕ! В режиме ГОСТ-шифрования работа с интерфейсом ПМП и любые его проверки возможны только через Яндекс-браузер с плагином CADES или браузер Chromium-GOST. Также на всех ПК, с которых будут осуществляться проверки и/или работа с ПМП, требуется установка полного комплекта ПО, необходимого для работы с ГОСТ-шифрованием п.п. 6.1-6.5.

Детальный перечень работ по установке, выполняемых на каждом этапе, приведен далее.

Перечень системного и вспомогательного ПО, необходимого для работы ПМП ССНТИ, представлен в документе «Описание ПО».

Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл. I	Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 12	

5 УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS 8.1

Для установки необходимых для работы ПМП обновлений ОС Windows 7 SP1. следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить файл 1-windows6.1-kb4490628-x64 и установить обновление.
- 2) Запустить файл 2-windows6.1-kb4474419-v3-x64 и установить обновление.
- 3) Запустить файл windows6.1-kb4555449-x64 и установить обновление.
- 4) Запустить файл windows6.1-kb4538483-x64 и установить обновление.
- 5) Запустить файл windows6.1-kb3138612-x64 и установить обновление.
- 6) Перезагрузить компьютер перед выполнением дальнейших шагов.

Для установки необходимых для работы ПМП обновлений ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012R2 следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить файл 1-Windows8.1-KB2919442-x64.msu и установить обновление.
- 2) Запустить файл 3-Windows8.1-KB2919355-х64.msu и установить обновление.
- 3) Перезагрузить компьютер перед выполнением дальнейших шагов.

Взам инв									
Попп и пата	1								
Инв Меполп	i	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист

6 УСТАНОВКА КОРНЕВЫХ СЕРТИФИКАТОВ И КРИПТОПРО (ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ ГОСТ)

В данном пункте описан процесс установки КриптоПро и корневых сертификатов (пункт выполняется только при намерении работать по ГОСТ).

6.1 Установка корневого сертификата КриптоПро

6.1.1 Начать установку корневого сертификата (Рисунок 1).



Рисунок 1. Установщик сертификата

6.1.2 Выбрать установку для Локального компьютера и нажать «Далее» (Рисунок 2).

Взам. инв. Л								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	No॒	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист





Рисунок 2. Установка для локального компьютера

6.1.3 В качестве хранилища сертификатов выбрать Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification Authorities) (Рисунок 3).



Подп. и дв		Рисунок 3. Выбор хранилища для сертификата											
Инв. № подл.						ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист						
$\overline{\Omega}$	Изм. Кол.уч	.Лист	<u>№</u>	Подп.	Дата								

6.1.4 Подтвердить параметры установки сертификата и нажать «Готово» (Рисунок 4).




Рисунок 4. Подтверждение установки сертификата

6.1.5 Далее необходимо дождаться установки сертификата (Рисунок 5).




Рисунок 5. Уведомление об успешной установке сертификата

6.2 Установка КриптоПро

6.2.1 Запустить установщик КриптоПро (Рисунок 6).

Взам. инв.									
Полп. и лата	:								
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	No	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 16



Рисунок 6. Приветственное окно КриптоПро

6.2.2 Принять лицензионное соглашение (Рисунок 7).





Рисунок 7. Лицензионное соглашение КриптоПро

6.2.3 Ввести полученную от КриптоПро лицензионную информацию или пропустить этот шаг и оставить тестовую лицензию на три месяца (Рисунок 8).



дата	Рисунок 8. Поля для ввода лицензионных данных												
Подп. и д		6.2.4 Далее выбрать режим установки «Выборочный» (Рисунок 9).											
№ подл.													
110									Лист				
								ПМП ССНТИ.					
Инв.						_	_	Инструкция по установке и настройке (Windows)	17				
И		Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата						




Рисунок 9. Различные режимы установки

6.2.5 Убедиться, что выбран для установки компонент Криптопровайдер уровня ядра ОС (Kernel mode CSP) или отметить его для установки, если он не был выбран автоматически, нажать Next (Рисунок 10).




Рисунок 10. Компонент уровня ядра ОС

6.2.6 Оставить все параметры по умолчанию и нажать «Установить» (Рисунок 11).

Взам. инв.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	No॒	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 18




Рисунок 11. Подтверждение установки КриптоПро

6.2.7 Дождаться успешного окончания установки и нажать «Готово» (Рисунок 12).



Рисунок 12. Завершение установки КриптоПро

6.2.8 Согласиться на перезагрузку компьютера (Рисунок 13).



Рисунок 13. Уведомление о перезагрузке компьютера

6.3 Установка плагина CADES

Взам.

Установка производится согласно инструкции на сайте КриптоПро:

у становка производител согласно инструкции на саите криптоттро.										
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin										
https://docs.cryptopro.ru/cades/plugin/plugin-installation-windows										
Ссылка на скачивание плагина:										
Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата Подп. Дата ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 19										

				альнои			
	http	s://gi	<u>thub.</u>	com/de	<u>emru</u>	/chromium-gost/releases/latest	
	_						
	7	УC	TAH	ОВКА	ИН	АСТРОЙКА ПМП ССНТИ	
	Пе	ред	устан	новкой	ПМГ	I ССНТИ должна быть создана и настроена учётн	8
П	ись, к	отор	ая бу	дет исі	польз	воваться для связи между компонентами ПО (далее в	Γ
	,	1	J				
			ı		1		_
+						ПМП ССНТИ.	J
	Кол.уч.					Инструкция по установке и настройке (Windows)	
h	/ 0 =		IN _C	Подп.	Дата		

 $\underline{https://cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0}$

 $\underline{https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost}$

Установка производится согласно инструкции на сайте КриптоПро:

6.4 Установка браузера Chromium-GOST

тексту – системная учётная запись). Учётная запись может быть как локальной, так и доменной.

Для установки ПМП ССНТИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Скопировать дистрибутив на сервер PAC в доступную для пользователя директорию.
- 2. Запустить инсталлятор двойным кликом. Откроется стартовое окно инсталлятора (Рисунок 14):





Рисунок 14. Стартовое окно инсталлятора

3. Прочитать лицензионное соглашение. В случае согласия с её условиями отметить чек-бокс о согласии с условиями лицензионного соглашения символом ✓ (для продолжения установки пользователю необходимо согласиться с условиями лицензионного соглашения).

Вза	необходимо согласиться с условиями лицензионного соглашения).													
	4. Нажать на кнопку Options (Рисунок 15):													
иг. Подп. и дата														
Инв. № подл.	ПМП ССНТИ. Подп. Дата Подп. Дата ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 21													



- 6. При необходимости использовать Postgres, оставить отметку ✓ на «Установить Postgres». Если необходимо использовать существующую базу данных MSSQL, следует снять отметку √ с «Установить Postgres» и проставить отметку √ на «Использовать Базу Данных MSSQL».
- 7. Заполнить параметры подключения к базе данных (Рисунок 17):




Рисунок 17. Настройка параметров базы данных

- 8. При необходимости использовать ГОСТ шифрование необходимо проставить отметку √ на «Использовать ГОСТ шифрование». После простановки, появляется пункт «Использовать Авторизацию по Сертификатам»
- 9. При необходимости использовать авторизацию по сертификатам,

Взам.	нужно проставить отметку √ на пункт «Использовать Авторизацию по													
	Сертификатам»													
Та	10.Нажать на кнопку ОК													
Подп. и дата	11.Нажать кнопку Install (Рисунок):													
лдс.														
्रे ।।	ПМП ССНТИ.													
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч.Лист № Подп. Дата Инструкция по установке и настройке (Windows) 23													





Рисунок 15. Соглашение с условиями лицензии

12. При запросе системой прав на выполнение изменений при установке необходимо ответить «Да»/«Yes» (Рисунок 19):



Взам.

Подп. и дата	Рисунок 19. Предоставление прав на установку 13.После подтверждения разрешений установка будет продолжена.
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата Подп. Дата Дата Подп. Дата Дата Подп. Дата Дата <td< td=""></td<>

- 14. Дальнейшая установка всего ПО происходит автоматически без участия пользователя.15. После завершения установки всех необходимых компонентов
 - 15. После завершения установки всех необходимых компонентов откроется окно, сообщающее об успешном завершении установки (Рисунок).



Installation Successfully Completed

Close

Рисунок 20. Окно сообщения о завершении установки ПМП

Взам. инв. №								
1. Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 25	1

8 ПРОВЕРКА ДОСТУПА К СЕРВИСАМ

После успешной установки сервисов ПМП (см. п. 7.3 и п. 7.4) необходимо проверить их работоспособность открыв следующие страницы в браузере http://localhost:5005/swagger и http://localhost:5010 соответственно.

Для проверки корректности установки на том же сервере, где производится инсталляция ПМП, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Перейти в браузере по адресам http://localhost:5005/swagger и http://localhost:5010.
- 2) По адресу http://localhost:5005/swagger на экране должно отобразиться следующее (Рисунок):




Рисунок 21. Подключение к свагтеру сервиса модели сети

3) По адресу http://localhost:5010 на экране должно отобразиться окно авторизации следующего вида (Рисунок):

Взам. инв. М				•				
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	<u>No</u>	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 26

Рисунок 22. Окно авторизации

4) Открыть в браузере служебный адрес коммуникационного сервиса в ИА CO EЭC:

Для объектов, работающих по RSA: https://ia-ssnticom.cdu.so/swagger

Для объектов, работающих по ГОСТ и логину:

https://ia-ssnticom-gost.cdu.so/swagger

Для объектов, работающих по ГОСТ и сертификатам:

https://ia-ssnticom-gost-crt.cdu.so/swagger

инв.

Взам.

[нв. № подл. Подп. и дата

В случае, если проверка производится с другого ПК на энергообъекте необходимо узнать у системного администратора энергообъекта IP-адрес сервера, на котором произведена инсталляция ПМП. После этого нужно заменить в приведенных выше ссылках для проверки доступности ПМП «localhost» на IP-адрес сервера с ПМП.

ПРИМЕЧАНИЕ. ВНИМАНИЕ! В случае, если ПМП был установлен в режиме работы с ГОСТ-шифрованием трафика (п. 7.3.4 Ошибка! Источник ссылки не найден., п. 7.4.4 Ошибка! Источник ссылки не найден.) на ПК для проверки также должен быть установлен весь необходимый

комплект ПО для работы с ГОСТ п.п. 6.1-6.5, а сама проверка возможна только в Яндекс-браузере с установленным плагином CADES или браузере Chromium-GOST.

В случае, если сервисы ПМП недоступны по приведенным выше ссылкам, дальнейшая настройка и работа с ПМП невозможна. Необходимо обратиться к системному администратору энергообъекта, при невозможности разрешения им проблем к администраторам в ИА АО «СО ЕЭС».

В случае успешной работы проверочных ссылок для дальнейшей работы необходимо авторизоваться под учетной записью, созданной в ССНТИ ИА АО «СО ЕЭС» для данного субъекта и переданной вместе с комплектом поставки ПМП.

Взам. инв. М								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 28

9 НАСТРОЙКА ПМП ССНТИ

После установки сервисов необходимо настроить ПМП ССНТИ для сбора данных и обмена ими с ССНТИ (последовательно выполнить в интерфейсе все шаги из Руководства Пользователя, пп. 3.4, 4.4):

- ручную загрузку конфигурации объекта или включение режима автоматического обновления конфигурации;
- создание и настройку задачи на сбор данных из выбранной папки с осциллограммами на сервере;
- создание правила привязки папки с осциллограммами на сервере к выбранному устройству РЗА.

После настройки задачи на сбор данных и выполнения привязок к устройству РЗА найденные на сервере РАС файлы будут отправлены в ССНТИ.

Успешной настройкой ПМП можно считать успешную привязку папки с файлами к устройству РЗА, появление в интерфейсе на сайте ПМП файлов, отображение и появление возможности скачивания в ССНТИ этих файлов.

Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч.Лист № Подп. Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows) 29

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата Подп. Дата

11 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ПМП

В данном разделе приведен порядок действий для автоматического удаления компонентов ПМП. Это предпочтительный метод удаления ПМП. Он является обратимым методом (сохраняются собранные ПМП данные, что являлось требованием СО ЕЭС к разработке ПМП). Ручным удалением из п. 12 стоит пользоваться только при наличии каких-либо ошибок в удалении программ на данном этапе.

При удалении ПМП удаляются:

- службы сервисов ПМП и папки, в которые они были установлены;
- корневой сертификат СО ЕЭС.

Сохраняются:

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл.

- VC++ x86 и VC++ x64;
- СУБД PostgreSQL;
- БД сервиса модели сети;
- БД сервиса ПМП;
- папка с логами сервисов.

Перейти в Панель управления\Программы\Программы и компоненты (Control Panel\Programs\Programs and Features) и нажать правой кнопкой мыши на ПМП ССНТИ, выбрать пункт меню Удалить (Uninstall) (Рисунок), согласиться с предложением ОС о запуске деинсталляции ПО.




Рисунок 23. Удаление Сервисов ПМП ССНТИ

				1 110	ymon	23. 3 Autonine Cephneob Inviti Celli II	
						ПМП ССНТИ.	Лист
						Инструкция по установке и настройке (Windows)	31
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	Time reprintation in permitted in the reporting (William Wa)	31

Во время деинсталляции ОС может предложить пользователю остановить службы ПМП принудительно для его полной деинсталляции, с этим необходимо согласиться и нажать ОК (Рисунок).




Рисунок 24. Запрос ОС на остановку служб ПМП перед его удалением

Взам. инв. Ј								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	No॒	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 32

12 РУЧНОЕ УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПМП

Процедура ручного удаления каждого из компонентов ПМП используется в случае возникновения непредвиденных ошибок при автоматическом удалении ПМП в п. 11.

12.1 Удаление сервиса модели сети

Удаление CimService производится через Панель управления (Рисунок - Рисунок).



Рисунок 25. Удаление CimService в Панели управления




Рисунок 26. Подтверждение удаления CimService

Взам. инв.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	<u>Іист</u> 33




Рисунок 27. Согласие на остановку службы CimService

12.2 Удаление сервиса ПМП

Взам.

Удаление ResModApi проивзодится через Панель управления, процедура аналогична удалению CimService (Рисунок).




Рисунок 28. Удаление ResMod в Панели управления

Ц	4								
ПП	1								
	2							ПМП ССНТИ.	Лист
ν Ν								Инструкция по установке и настройке (Windows)	3/1
Инв		Изм.	Кол.уч.	Лист	No॒	Подп.	Дата	тиструкция по установке и настроике (windows)	34

12.3 Удаление сертификата

).

Взам.

Удаление сертификата производится через Панель управления (Рисунок).




Рисунок 29. Удаление сертификата

12.4 Удаление главного пакета инсталлятора ПМП

Удаление пакета ПМП ССНТИ производится в Панели управления (Рисунок

Удаление или изменение программы Для удаления программы выберите ее в списке и щелкните "Удалить", "Изменить" Упорядочить ▼ Удалить Изменить Имя Издатель CimService RTSoft ∰Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0... Microsoft Corporation ∰Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ... Microsoft Corporation PMP Certificates RTSoft PostgreSQL 10 PostgreSQL Global Developmen Д ПМП RTSoft **Удалить** Изменить

Рисунок 30. Удаление ПМП ССНТИ

л. Подп. и дата								
№ подл.							ПМП ССНТИ.	Лист
Инв. М	Изм.	Кол.уч	. Лист	№	Подп.	Дата		35

12.5 Удаление БД PostgreSQL

Взам. 1

Данная процедура проводится в том случае, если не требуется сохранять данные о файлах, найденных ПМП на объекте и модели сети, оставшиеся от ПМП.

Перейти в Панель управления\Программы\Программы и компоненты (Control Panel\Programs\Programs and Features) и нажать правой кнопкой мыши на PostgreSQL, выбрать пункт меню Удалить (Uninstall) (Рисунок), согласиться с предложением ОС о запуске деинсталляции ПО.



Рисунок 31. Удаление СУБД PostgreSQL

В появившемся окне с выбором режима удаления выбрать Entire Application (все приложение и все его компоненты), нажать Next (Рисунок) и дождаться окончания удаления СУБД.




Рисунок 32. Удаление СУБД PostgreSQL

Подп.					1	neyn	ok 32. 7 gasenne e 7 bg i osigies e L	
подл.		_						
№ по							ПМП ССНТИ.	Лист
							Инструкция по установке и настройке (Windows)	36
Инв	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	Through the yellanobke it mae ipoinke (windows)	30

13 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПМП

Данная процедура используется только при критических проблемах с удалением компонентов ПМП ССНТИ, возникших надвух предыдущих этапах, либо при удалении очень старых версий ПМП ССНТИ, не поддерживавших автоматическое удаление.

Для аварийного удаления требуется выполнить следующие действия:

1) Запустить командную строку от имени администратора, удалить службы ПМП с помощью команд:

sc.exe stop CimService

sc.exe delete CimService

sc.exe stop ResModApi

sc.exe delete ResModApi

- 2) Удалить директорию, в которую был установлены сервисы ПМП. По умолчанию C:\Program Files\ResMod
- 3) Удалить папку с логами C:\ProgramData\RTSoft
- 4) Открыть Редактор реестра regedit от имени администратора (его можно найти через поиск в меню «Пуск»)
- 5) Перейти по пути:

 $HKEY_LOCAL_MACHINE \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Uninstall$

6) Найти записи с DisplayName "CimService", "ResMod", "ПМП ССНТИ" и "РМР Certificates" (Рисунок).

Взам. инв. Л								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 37




Рисунок 33. Удаление записей из реестра ОС

- 7) Удалить все подобные записи.
- 8) Убедиться, что сервисы удалены.

13.1 Удаление СУБД PostgreSQL

Взам.

Для аварийного удаления СУБД PostgreSQL требуется выполнить следующие действия:

1) Открыть оснастку Службы («Services»). Остановить службу postgresql-x64-14 (Рисунок).




Рисунок 34. Остановка службы PostgreSQL

По,								
цл.								
, ПО,							TIME COLUMN	Лист
3. Nº							ПМП ССНТИ.	20
Инв	Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	Инструкция по установке и настройке (Windows)	38

2) Запустить командную строку от имени администратора, удалить службу PostgreSQL с помощью команды:

sc.exe delete postgresql-x64-14

- 3) Удалить директорию с данными СУБД (C:\Program Files\PostgreSQL\).
- 4) Открыть Редактор реестра regedit от имени администратора (его можно найти через поиск в меню «Пуск»).
- 5) Перейти по пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\

6) Удалить папки peecrpa PostgreSQL и PostgreSQL Global Development Group (Рисунок).




Рисунок 35. Удаление записей PostgreSQL из реестра Windows

7) Перейти по пути:

Взам. 1

		H	KEY_	LOC	CAL_M	ACH	INE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Un	nin
	sta	ll и уд	алит	ь паг	іку Pos	tgreS	QL 14 (Рисунок).	
дата					•			
Z								
Подп.								
№ подл.								
ļ Ģ							ПМП ССНТИ.	Лист
Инв. Л							Инструкция по установке и настройке (Windows)	39
Ин	Изм.	Кол.уч	Лист	No	Подп.	Дата	Through the yellanobke it mae iponike (windows)	37




Рисунок 36. Удаление записей PostgreSQL из реестра Windows


9) Убедиться, что СУБД PostgreSQL удалена.

14 Определение версий компонентов и пакета ПМП ССНТИ

Лист

40

Для определения версии пакета ПМП ССНТИ необходимо открыть окно Установка и удаление программ и там напротив названия пакета будет указана версия пакета и отдельных компонентов.



ПМП ССНТИ.

Инструкция по установке и настройке (Windows)

№ подл.

Изм.

Кол.уч. Лист №


Полп

15 Подключение сетевых папок

15.1 Подключение сетевых дисков для определения в компонентах ПМП и других сервисах

Для подключения сетевого диска, чтобы он отображался в интерфейсе ПМП и с ним можно было вести взаимодействия необходимо выполнить следующие шаги:

- **1.1** Создаем .bat файл, который содержит в себе только одну строчку: net use Z: \\servername_OR_IP\\sharedfolder /u:username password /persistent:yes , где servername_OR_IP адрес или ір сервера, sharedfolder сетевая папка доступная пользователю, username имя пользователя, password пароль, должны быть заменены на соответствующие конфигурации на объекте
- **1.2** Открываем утилиту *gpedit.msc*




 1.3 Выбираем пункт: Конфигурация Компьютера -> настройки Windows -> Сценарии (запуск/завершение)

 прополня в п

1.4 Выбираем опцию Автозагрузка



- **1.5** => Сценарии
- **1.6** Добавить...



- **1.7** Обзор...
- 1.8 Указываем путь до скрипта, который был написан в пункте 1.1
- 1.9 Перезагружаем компьютер
- 1.10 Сетевая папка подключена и доступна всем сервисам, на этом компьютере

Взам. инв.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	No॒	Подп.	Дата	ПМП ССНТИ. Инструкция по установке и настройке (Windows)	Лист 42